

Fotodokumentace opraveného stavu předmětu dotace
projekt: „Oprava kapličky sv. Libora v k. ú. Ochoz u Konice“



Pohled z čela kapličky ze severozápadu (kříž u mříže má být na kapličce ve středu průčelí).



Pohled na kapličku ze severovýchodu.



Pohled na kapličku z jihozápadu.



Pohled na kapličku z jihu.

Detail vstupního otvoru,
poškozený kříž z průčelí kapličky.



Interiér kapličky, podlaha.



Celkový pohled na kapličku ze severozápadu.



Celkový pohled na kapličku ze severozápadu – větší vzdálenost.